

Protokol o zkoušce .3357/20

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **VODA CZ SERVICE s.r.o.**

Hořovice 45, 551 01

Zakázka : obec Babice - vodovod

Vzorkoval : Lánský Stanislav dne 29.6.20 - 11:20 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 29.6.20 / 2.7.20

Popis vzorku : **Babice vrt za upravnou - odradonováno**

číslo vzorku : 3176/20

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
radon 222	Bq/l	38,7	100	±20%	SN 757624/S

Norma : Vyhl. 252/2004 Sb. příloha 1 (hygienické požadavky na pitnou vodu)


Hodnoty, které normě nevyhovují, jsou označeny "!"

Zkušební laboratoř .4036 je odborně způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří" a je držitelem OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ PŘÍSLUŠNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 16.7.2020



Ing. Vlastislav Mácha